

FL 102

Vetokaapin poistoilmavirran hälytin

FL 102 -hälytin varoittaa työntekijää esim. seuraavista vetokaapin toimintahäiriöistä:


Puhallin ei toimi

Luukku on liian auki

Voimakas ulkoinen virtaushäiriö

Fanison Oy

Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
fanison@fanison.fi
+358 40 843 0032
fanison.fi



Järjestelmän ominaisuudet

- Hälytys välittyy vilkkuvaloin ja äänimerkein työntekijälle
- Hälytin ohjelmoidaan painonapein halutuille ominaisuuksille
- Hälytyksen siirto on mahdollista (2 relettä)
- Hälyttimen asennus vetokaappiin on helppoa myös jälkikäteen
- Toimitus sisältää muuntajan (pistorasiaan asennettava)

Fanison Oy

Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
fanison@fanison.fi
+358 40 843 0032
fanison.fi