


VETOKAAPIN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ

JOS ONGELMIA TARKISTA , ETTÄ...



Tarkista myös, että...

- Ilmanvirtaus oven raosta on oikeaan suuntaan (normaalisti huoneeseen päin)
- Huoneessa olevat jäähdytyslaitteet tai tuloilmalaitteet eivät aiheuta ilmasuihkua vetokaapin luukkuun tai virtausanturia (5) kohden

Huomioi lisäksi, että...

- sähkökatkon jälkeen säädin virittää itsensä luukun erikorkeudella hetken aikaa
- järjestelmä on huoltovapaa, mutta sen oikeaa toimintaa on hyvä tarkkailla säännöllisesti

Jos ongelmia ilmenee ota yhteyttä huoltohenkilöstöön tai Fanison Oy puh. 050-5277181