



FL 102

Vetokaapin poistoilmavirran hälytin


FL 102 -hälytin varoittaa työntekijää esim. seuraavista vetokaapin toimintahäiriöistä:


Puhallin ei toimi

Luukku on liian auki

Voimakas ulkoinen virtaushäiriö

Fanison Oy


 Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI

 fanison@fanison.fi

 +358 40 843 0032

 fanison.fi





Järjestelmän ominaisuudet

- Hälytys välittyy vilkkuvaloin ja äänimerkein työntekijälle
- Hälytin ohjelmoidaan painonapein halutuille ominaisuuksille
- Hälytyksen siirto on mahdollista (2 relettä)
- Hälyttimen asennus vetokaappiin on helppoa myös jälkikäteen
- Toimitus sisältää muuntajan (pistorasiaan asennettava)

Fanison Oy

- 📍 Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
- ✉ fanison@fanison.fi
- ☎ +358 40 843 0032
- 🌐 fanison.fi

