



FL 101

Vetokaapin poistoilmavirran hälytysjärjestelmä

FL 101 -hälytysjärjestelmä varoittaa työntekijää esim. seuraavista vetokaapin toimintahäiriöistä:

Puhallin ei toimi


Luukku on liian auki

Voimakas ulkoinen virtaushäiriö

Fanison Oy

-  Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
-  fanison@fanison.fi
-  +358 40 843 0032
-  fanison.fi





Järjestelmän ominaisuudet

- Hälytys välittyy vilkkuvaloin ja äänimerkein työntekijälle
- Hälytin ohjelmoidaan painonapein halutuille ominaisuuksille
- Hälytyksen siirto on mahdollista (2 relettä)
- Hälyttimen asennus vetokaappiin on helppoa myös jälkikäteen
- Toimitus sisältää muuntajan (pistorasiaan asennettava)

Fanison Oy

- 📍 Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
- ✉ fanison@fanison.fi
- ☎ +358 40 843 0032
- 🌐 fanison.fi

