



FHI 150

VETOKAAPIN TOIMINNANOSOITIN



Mitat: 32x120x18(6) (leveysxkorkeusxpaksuus)

FHI 150 on toiminnanosoitin säätimeen
FHR 210 liitettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite	FHR 210:ltä
Merkkivalot	Asetukset NORMAALI-SÄÄSTÖ
	Virtaushälytys
	Huoltohälytys
Kytkimet	Maks. ja min.- ilmavirta asetuksille sekä hälytyksen kuittaukselle
Kaapeli	10x0,14 mm ² (min)
Kotelointi	Polykarbonaatti IP 40



TOIMINTAKUVAUS

FHI 150 on ohut toiminnanosoitin joka voidaan asentaa vetokaapin lasin johteeseen tai vetokaapin ja lasiluukun väliin.

Osoitin näyttää merkkivaloin NORMAALI- tai SÄÄSTÖ toimintatilan, virtaus- ja huoltohälytyksen. Huoltohälytys tapahtuu jos luukun asentoanturi tai säätöpellin asentoanturi ei toimi oikein.

Virtaushälytys tapahtuu jos ilmannoisuus kaapin aukossa laskee asetetun rajan alle. Hälytystä osoittavat vilkkuva punainen valo toiminnanosoittimessa ja hälytysääni virtausanturissa (voidaan kytkeä myös pois).

Kytkimillä voidaan pakko-ohjata säätöpelti kiinni tai auki-asentoon tarvittaessa. Kytkimen ollessa aktivoitu kytkimen erillinen merkkivalo syttyy.

KYTKENTÄKAAVIO

Liitântä säätimeen FHR 210.

